

Экспертное заключение о состоянии тяговых ремней.

«08» декабря 2021 г

Адрес лифта: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 73, корп. 4

Зав номер: B7NU6087

Дата изготовления лифта: апрель 2015 года

Дата пуска в эксплуатацию: 2016 год

Дата периодического тех. освидетельствования: 26.08.2021г

Рекомендованный срок эксплуатации тяговых ремней: 5-7 лет (условия эксплуатации) согласно инструкции.... ZAA21311T_FSM, Gen2 Premier MR 400 – 1000 кг, стр. : 249

Состояние ремней: Естественный износ тяговых ремней. Повреждение, обрыв прядей внутренних стальных тросиков. По два повреждения на ремнях №2 и 3 Визуально видно, что из полиуретановой оболочки тягового ремня выходят проволоочки.

Состояние контролирующего устройства RBI: срабатывает устройство контроля целостности тяговых ремней RBI.

Заключение комиссии:

Требуется замена тяговых ремней.

Приложение: фото ремней

Подписи членов комиссии:

Директор уральского филиала

Региональный менеджер по сервису

Прораб по сервису



Ярков С.П.

Николаев А.В.

Гаврилин С.А.