

## Экспертное заключение о состоянии тяговых ремней.

«12» января 2022 г

Адрес лифта: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 73, корп. 4 лифт №2

Зав номер: B7NU6086

Дата изготовления лифта: апрель 2015 года

Дата пуска в эксплуатацию: 2016 год

Дата периодического тех. освидетельствования: 26.08.2021г

Рекомендованный срок эксплуатации тяговых ремней: 5-7 лет (условия эксплуатации) согласно инструкции.... ZAA21311T\_FSM, Gen2 Premier MR 400 – 1000 кг, стр. : 249

Состояние ремней: Естественный износ тяговых ремней. Внутреннее повреждение, обрыв прядей внутренних стальных тросиков. Неравномерная вытяжка ремня №4, натяжке и регулировке не поддается, из-за этого наезжает на реборду соседнего ручья отводного блока кабины, тем самым получает еще большие повреждения. Визуально видно, что ремень №4 потерял свою первоначальную форму полиуретановой оболочки.

Фотофиксация невозможна ввиду внутреннего обрыва.

Состояние контролирующего устройства RBl: срабатывает устройство контроля целостности тяговых ремней RBl.

Заключение комиссии:

**Требуется замена тяговых ремней.**

Подписи членов комиссии:

Директор уральского филиала

Региональный менеджер по сервису

Прораб по сервису



Ярков С.П.

Николаев А.В.

Гаврилин С.А.