

Экспертное заключение о состоянии тяговых ремней.

«12» апреля 2022 г

Адрес лифта: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 73 корп. 3

Зав номер: B7NU6634, г/п 1000кг.

Дата изготовления лифта: июль 2016 года

Дата пуска в эксплуатацию: 25.04.2017 год

Дата периодического тех. освидетельствования: 25.04.2021г.

Рекомендованный срок эксплуатации тяговых ремней: 5-7 лет (условия эксплуатации) согласно инструкции... ZAA21311T_FSM, Gen2 Premier MR 400 – 1000 кг, стр. : 249

Состояние ремней: Естественный износ тяговых ремней. Повреждение, обрыв прядей внутренних стальных тросиков. Визуально видно, что из полиуретановой оболочки тягового ремня выходят проволоочки, поперечные трещины полиуретановой оболочки ремня.

Состояние контролирующего устройства RBI: срабатывает устройство контроля целостности тяговых ремней RBI.

Заключение комиссии:

Требуется замена тяговых ремней.

Приложение: фото износа тяговых ремней - 2шт.

Подписи членов комиссии:

Директор уральского филиала

Региональный менеджер по сервису

Прораб по сервису



Ярков С.П.

Николаев А.В.

Гаврилин С.А.

Приложение №1 к Экспертному заключению о состоянии тяговых ремней, от
12.04.2022г



Приложение №2 к Экспертному заключению о состоянии тяговых ремней, от 12.04.2022г

